



TDK Corporation

HHM1711D1

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| ભાગ નંબર: | HHM1711D1 |
| ઉત્પાદક / બ્રાન્ડ: | TDK Corporation |
| ઉત્પાદન વર્ણન | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 |
| માહિતી પત્ર: | HHM1711D1.pdf |
| RoH સ્થિતિ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| સ્ટોક સ્થિતિ | 180690 pcs stock |
| શિપ | હોંગ કોંગ |
| શિપમેન્ટ વે | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

અવનરણ માટે વિનંતી

છબી સ્ક્રીનશોટ ડાઉન લોડ કરવામાં આવે છે. ઉત્પાદન વિગતો માટે વિશિષ્ટતાઓ જુઓ.

HHM1711D1 ની વિશિષ્ટતાઓ

| | |
|---------------------------------|--|
| ભાગ નંબર | HHM1711D1 |
| ઉત્પાદક | TDK Corporation |
| વર્ણન | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 |
| લીડ ફ્રી સ્ટોક / રોએચએસ સ્ટોક | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 180690 pcs |
| ડેટા શીટ | HHM1711D1.pdf |
| સિરીઝ | HHM |
| વળતર નુકશાન (લઘુ) | 10dB |
| તબક્કો તક્રીબ | 180° ±10° |
| પેકેજિંગ | Cut Tape (CT) |
| પેકેજ / ટેપ | 0603 (1608 Metric) |
| બ્રાન્ડ નામો | 445-1232-1 |
| માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Surface Mount |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| લીડ ફ્રી સ્ટોક / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant |
| નિવેશ નુકશાન (મેટ્રિક) | 1.2dB |
| અસમર્થતા - અસંતુલિત / સંતુલિત | 50 / 100 Ohm |
| આવર્તન રેન્જ | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| વિગતવાર વર્ણન | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric) |

સંબંધિત ટાઇપ

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TDK Corporation HHM1711D1 | HHM1711D1 ડિફીબ્યુટર | HHM1711D1 પુરવઠોહર્તા |
| HHM1711D1 ભાવ | HHM1711D1 ચિત્રો | HHM1711D1 છબી |
| HHM1711D1 પોડીઅર ડેટાશીટ | HHM1711D1 ડેટાશીટ ડાઉનલોડ કરો | HHM1711D1 ડેટાશીટ |
| HHM1711D1 સ્ટોક | HHM1711D1 ખરીદો | TDK Corporation HHM1711D1 ખરીદો |
| TDK Corporation HHM1711D1 | TDK Corporation સપ્લાયર | TDK Corporation ડિફીબ્યુટર |
| TDK Corporation HHM1711D1 | | |

સંબંધિત વસ્તુઓ

| | |
|--|---|
| <p>HHM1595A1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 ઉપલબ્ધ છે: 163352 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HHM17125D1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ઉપલબ્ધ છે: 496156 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HHM17139B2 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 ઉપલબ્ધ છે: 823244 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HHM1711Q1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 ઉપલબ્ધ છે: 836875 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HHM1589E1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 ઉપલબ્ધ છે: 435579 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HHM1710D1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ઉપલબ્ધ છે: 460907 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HHM1596A1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 ઉપલબ્ધ છે: 493437 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HHM17144A1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 ઉપલબ્ધ છે: 862583 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HHM1711E1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 ઉપલબ્ધ છે: 796296 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HHM1603A1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD ઉપલબ્ધ છે: 120843 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HHM1591D1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 ઉપલબ્ધ છે: 466597 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HHM17139B1 ઉત્પાદક: TDK Corporation વર્ણન: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 ઉપલબ્ધ છે: 255709 pcs</p> <p>RFQ</p> |

