




MABA-011015

ભાગ નંબર:	MABA-011015
ઉત્પાદક / બ્રાન્ડ:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
ઉત્પાદન વર્ણન	BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD
માહિતી પત્ર:	 MABA-011015.pdf
RoH સ્થિતિ	 લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત
સ્ટોક સ્થિતિ	70164 pcs stock
શિપ	હોંગ કોંગ
શિપમેન્ટ વે	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[અવનરણ માટે વિનંતી](#)

છબી સ્ક્રીનશોટ ડાઉન લોડ કરવામાં આવે છે. ઉત્પાદન વિગતો માટે વિશિષ્ટતાઓ જુઓ.













MABA-011015 ની વિશિષ્ટતાઓ

ભાગ નંબર	MABA-011015
ઉત્પાદક	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
વર્ણન	BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD
લીડ ફ્રી સ્ટોક / રોહસ સુસંગત	લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત
જથ્થો ઉપલબ્ધ છે	70164 pcs
ડેટા શીટ	 MABA-011015.pdf
સિરીઝ	-
વળતર નુકશાન (લઘુ)	20dB
તબક્કો તકાવત	4°
પેકેજિંગ	Tape & Reel (TR)
પેકેજ / ટેપ	5-SMD Module
બીજા નામો	1465-1479-2
માઉન્ટિંગ પ્રકાર	Surface Mount
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ)	1 (Unlimited)
લીડ ફ્રી સ્ટોક / આરઓએચએસ સ્થિતિ	Lead free / RoHS Compliant
નિયંત્રણ નુકશાન (મેક્સ)	0.9dB
અસમર્થતા - અસંગતિત / સંગતિત	50 / 75 Ohm
આવર્તન રેન્જ	45MHz ~ 1.2GHz
વિગતવાર વર્ણન	RF Balun 45MHz ~ 1.2GHz 50 / 75 Ohm 5-SMD Module

સંબંધિત ટાઇપ

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011015	MABA-011015 ડિસ્ક્રીબ્યુટર	MABA-011015 પુરવઠોદર્તા
MABA-011015 ભાવ	MABA-011015 ચિત્રો	MABA-011015 છબી
MABA-011015 પીડીએફ ડેટાશીટ	MABA-011015 ડેટાશીટ ડાઉનલોડ કરો	MABA-011015 ડેટાશીટ
MABA-011015 સ્ટોક	MABA-011015 અરીદો	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011015 અરીદો
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011015	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) સપ્લાયર	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ડિસ્ક્રીબ્યુટર
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011015	Aeroflex Circuit Technology MABA-011015	Aeroflex MABA-011015
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011015	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-011015	M/A-Com Technology Solutions MABA-011015
Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-011015	MACOM Technology Solutions MABA-011015	

સંબંધિત વસ્તુઓ

 <p>MABA-011014 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD ઉપલબ્ધ છે: 82158 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-010441-CT38A0 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD MOD ઉપલબ્ધ છે: 24710 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011002 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 5MHZ-200MHZ 4:1 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 33169 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011017 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 2:1 6SMD FLAT LEAD ઉપલબ્ધ છે: 119780 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011032 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 40MHZ-1GHZ 75/225 6SMD GW ઉપલબ્ધ છે: 91920 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011030 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 46MHZ-1GHZ 75/75 MODULE ઉપલબ્ધ છે: 105633 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011013 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD ઉપલબ્ધ છે: 80745 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011028 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 600MHZ-1.7GHZ 50/50 MODULE ઉપલબ્ધ છે: 110414 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011002-TB ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: EVAL BOARD FOR MABA-011002 ઉપલબ્ધ છે: 460 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011031 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 75/75 MODULE ઉપલબ્ધ છે: 92945 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-010245-CT11TB ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: EVAL BOARD FOR MABA-010245-CT116 ઉપલબ્ધ છે: 558 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MABA-011029 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD MOD ઉપલબ્ધ છે: 41315 pcs</p> <p>RFQ</p>