

MACOM
Partners from RF to Light

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011035

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| ભાગ નંબર: | MACP-011035 |
| ઉત્પાદક / બ્રાન્ડ: | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) |
| ઉત્પાદન વર્ણન: | RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD |
| માહિતી પત્ર: | MACP-011035.pdf |
| RoH સ્થિતિ: | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| સ્ટોક સ્થિતિ: | 31816 pcs stock |
| શિપ: | હોંગ કોંગ |
| શિપમેન્ટ વે: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |



અવનરણ માટે વિનંતી

છબી સ્ક્રીનશોટ ડાઉન લોડ કરવામાં આવેલ છે. ઉત્પાદન વિગતો માટે વિશિષ્ટતાઓ જુઓ.

MACP-011035 ની વિશિષ્ટતાઓ

| | |
|---------------------------------|--|
| ભાગ નંબર | MACP-011035 |
| ઉત્પાદક | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) |
| વર્ણન | RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD |
| લીડ ફ્રી સ્ટોક / રોએચએસ સ્ટોક | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 31816 pcs |
| ડેટા શીટ | MACP-011035.pdf |
| સપ્લાયર ઉપલબ્ધ પેકેજ | 6-SMD |
| સિરીઝ | - |
| વળતર નુકશાન | -21dB |
| પાવર - મેક્સ | 0.5W |
| પેકેજિંગ | Cut Tape (CT) |
| પેકેજ / ટેપ | 6-SMD |
| બીજા નામો | 1465-1808-1 |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| લીડ ફ્રી સ્ટોક / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant |
| અલગતા | 29dB |
| નિવેશ નુકશાન | - |
| આવર્તન | 5MHz ~ 1.2GHz |
| વિગતવાર વર્ણન | RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 12dB 0.5W 6-SMD |
| દર્શાવેલ ફેઝર | 12dB |
| દર્શક પ્રકાર | Standard |
| દર્શકો | General Purpose |

સંબંધિત ટાઇપ્સ

| | | |
|---|--|---|
| Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 | MACP-011035 ડિસ્ક્રીબ્યુટર | MACP-011035 પુરવઠોદર્તા |
| MACP-011035 ભાવ | MACP-011035 ચિત્રો | MACP-011035 છબી |
| MACP-011035 પીડીએફ ડેટાશીટ | MACP-011035 ડેટાશીટ ડાઉનલોડ કરો | MACP-011035 ડેટાશીટ |
| MACP-011035 સ્ટોક | MACP-011035 અરીદો | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 અરીદો |
| Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) સપ્લાયર | Aeroflex (MACOM Technology Solutions) ડિસ્ક્રીબ્યુટર |
| Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 | Aeroflex Circuit Technology MACP-011035 | Aeroflex MACP-011035 |
| Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 | Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011035 | M/A-Com Technology Solutions MACP-011035 |
| Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011035 | MACOM Technology Solutions MACP-011035 | |

સંબંધિત વસ્તુઓ

| | |
|--|---|
| <p>MACP-011032 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>MACP-011033 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MACP-011013 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>MACP-010563-001SMB ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 ઉપલબ્ધ છે: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MACP-011014 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>MACP-011010 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MACP-011034 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 34659 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>MACP-011036 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MACPCT0030 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 27402 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>MACP-011015 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD ઉપલબ્ધ છે: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>MACP-011038 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD ઉપલબ્ધ છે: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>MACP-010563-TR1000 ઉત્પાદક: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) વર્ણન: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN ઉપલબ્ધ છે: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p> |